

## **CHEMCORD-EPM**



**PRIMJENA:** tlak kemikalija na koje je otporan unutarnji sloj od EPM gume (za točan popis vidi tabelu Kemijska otpornost guma i metala u Prilogu)

**UNUTARNJI SLOJ:** glatka EPM guma crne boje otporna na ozon, kisik, toplinu, vodenu paru, kemikalije i starenje - nije otporna na mineralna ulja, aromatske rastvore, alifate i spojeve na bazi klora

**OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće

**VANJSKI SLOJ:** hrapava EPDM guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje

**TEMPERATURA:** -35 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Stezaljke	Čahure
19 x 30	10	40	0.55	190	40	28 - 35 Fe/Zn	1SN/2SN NP 19 *
20 x 29	10	40	0.50	200	40	28 - 35 Fe/Zn	1SN/2SN NP 19 *
25 x 37	10	40	0.75	250	40	32 - 40 Fe/Zn	1SN/2SN NP 25 *
30 x 42	10	40	0.85	300	40	39 - 49 Fe/Zn	
32 x 44	10	40	1.00	320	40	39 - 49 Fe/Zn	1SN/2SN NP 32 *
35 x 48	10	40	1.15	350	40	39 - 49 Fe/Zn	
38 x 52	10	40	1.30	380	40	48 - 60 Fe/Zn	1SN/2SN NP 38 *
40 x 54	10	40	1.38	400	40	48 - 60 Fe/Zn	1SN/2SN NP 38 *
45 x 61	10	40	1.49	450	40	60 - 76 Fe/Zn	
51 x 66	10	40	1.60	510	40	60 - 76 Fe/Zn	1SN/2SN NP 50 *
60 x 76	10	40	1.98	600	40	60 - 76 Fe/Zn	
63 x 80	10	40	2.10	630	40	77 - 94 Fe/Zn	
76 x 94	10	40	2.95	760	40	77 - 94 Fe/Zn	
102 x 122	10	40	4.30	1020	40	115 - 145 Fe/Zn	

- Napomene:**
- Materijal elemenata za montažu ovisi o atmosferi u kojoj se montiraju ove cijevi.
  - \* Navedene standardne čahure se za ove cijevi dorađuju tako da se "zaglađuju" unutarnji zubi čahura.